
0201,X5R,22nF,25Vdc

### ■范围

本产品规范适用于多层片式陶瓷电容器



■尺寸: (mm)

②长	②宽	⑦厚	BW	g
0.60+0.10/-0.03	0.30+0.10/-0.03	0.30+0.10/-0.03	0.10-0.25	0.2

■额定值

③温度特性		- r /	o pto /tt // tt		
温度范围	容值变化率	4容值	⑤容值公差	⑥额定电压	
-55℃ to +85℃	±15%	22nF	±10%	25Vdc	

序号	名称
1	介电陶瓷
2	内电极 (镍)
3	外电极 (铜)
4	镍层
5	锡层

■包装

-04		
•	包装方式	包装数量(颗)
T	φ180mm 卷筒纸带	15,000

#### ■ 规格和测试方法



No	测试项目	测试规格		测试方法(参考标	准:JIS C 5101, I	EC60384)		
1	外观Appearance	无缺陷或异常。		目视(显微镜)检查产品。				
2	尺寸Dimension	符合规格。		使用千分尺检查设	设备的物理尺寸规	范。		
				材质	额定电压(RV) RV≤50V		测试电压 300% RV	
				606	50V < RV≤25	0V	200% RV	
				C0G	250V < RV≤5	00V	150% RV	
					500V < RV≤1	000V	130% RV	
3	耐电压 Voltage proof	承受住测试电压,	无缺陷或异常。		RV≤50V		250% RV	
	voltage proof			X7R/X5R/X6S	50V < RV≤25	0V	200% RV	
				X/K/X5K/X65	250V < RV≤6	30V	150% RV	
					630V < RV≤1000V		120% RV	
				测试时间			1到5秒	
				充电/放电电流			最大50mA	
					测试温度			
		COG	≥ 10 GΩ 或RC≥ 500Ω·F (以较小值为准)	测试点		在终端之间		
4	绝缘阻抗 Insulation Resistance(I.R.)			测试电压		IF≤500V: 额定电 IF>500V: 500V		
	resistance(i.i.t.)		100.0 Makes	充电时间		1分钟		
		X7R/X5R/X6S 100.0 Mohm		充电/放电电流		最大50mA		
				测量温度			25℃	
5	容值 Capacitance	在规定公差内。		材质	容值	频率	电压	
				COG	C≤1000pF	1.0±0.1MHz	0.5-5.0Vrms	
	品质因子/				C>1000pF	1.0±0.1KHz	1.0±0.2Vrms	
6	消散系数 Q or Dissipation	10.0%	10.0%		C > 10uF	120Hz±24Hz	0.5V±0.1Vrms	
	Factor (D.F.)			X7R/X5R/X6S	C≤10uF	1.0±0.1KHz	1.0±0.2Vrms	

#### ■ 规格和测试方法



		材质	容值变化	测量每个指定温度	阶段的电容变化应在5分钟后。		
		C0G	在±30ppm/℃内变化	在每个步骤达到热平衡后,按下表所示步骤测量电容。			
		200	E 20 ppm, Cr3XIII	步骤	温度		
7	温度特性 Temperature	VED	.450/	1	参考温度: 25±2℃		
	Characteristics of Capacitance	X5R	±15%	2	最低操作温度: ±3℃		
		X6S	±22%	3	参考温度: 25±2℃		
				- 4	最高操作温度: ±2℃		
		X7R	±15%	5 参考温度: 25±2℃			
				安装方法	将电容器焊接在测试基板上		
	推力测试 Adhesive Strength of Termination			作用力	5N (0402:2.5N / 0201:1N)		
		无终端脱落、陶瓷破损等不良现象。		作用时间	10±1秒		
8					在试件中心沿P.C.板水平方向逐渐施加推力。		
				应用方向	Pushing force P.C. Board		
		外观:无缺陷或异	一 常 <b>。</b>	安装方法	在P.C.板上回流焊电容,并将其弯曲1mm。		
9	似穹测瓦 Substrate Bending	ΔC/C <通用系列> X7R/X5R: ± 10% COG:± 1% 或 0.5 pF <高容系列> (取较大值) X7R/X5R: ± 12.5%			40 SECOND		

#### ■ 规格和测试方法



					焊料:Sn-3.0Ag-0.	5Cu(无铅焊料)		
					助焊剂 :lsopropyl alcohol Rosin 25% solid solution.			
10	可焊性 Solderability	95%的终端应均匀	连续焊接。		焊锡温度 :245±5°	C		
	Solderability				停留时间 :2±0.5s.			
					焊锡位置:直到两端			
		外观	外观无裂纹。		预处理	热处理:在150+0/-10°C下热处324±2小时,然后测量。	理1小时,然后在室温下静置	
			材质	容值变化	测试方法	焊锡浴法		
	耐焊接热	容值	C0G	在±2.5%或±0.25pF 之内,以较大的为准。	焊料种类	Sn-3.0Ag-0.5Cu(Lead Free So	lder)	
11	Resistance to		X7R/X5R/ X6S	±7.5%	测试温度	260±5℃		
	Soldering Heat	品质因子/ 消散系数	同初始值。		测试时间	10±1s		
		绝缘阻抗	同初始值。		预热温度	110℃ to 140℃		
		耐电压	无缺陷或异常。		预热时间	1分钟		
		心电压			后处理	非处理:在室温下静置24±2小时,然后测量。		
				安装方法	将电容器焊接在测试基板上			
		外观	无缺陷或异常。		预处理	热处理:在150+0/-10°C下热处324±2小时,然后测量。	理1小时,然后在室温下静置	
			材质	容值变化	温度循环		5个周期	
	温度循环	容值	COG		步骤	温度	时间	
12	Temperature Cycle		X7R/X5R/ X6S	X7R/X5R:±15%	1	最低温度.±3℃	30±3min	
		品质因子/	□ <b>対地</b> / 古		2	室温	2~5 min	
		消散系数	同初始值。		3	最高温度.±3℃	30±3min	
		<b>始</b> 绕阳抗	同初始值		4	室温	2~5min	
		绝缘阻抗 同初始值。 ————————————————————————————————————		后处理	非处理:在室温下静置24±2小时,	然后测量。		



		外观	无缺陷或异常	÷.	安装方法	在测试之前,在附录2所示的P.C.板上回流焊电容
				容值变化	预处理	热处理:在150+0/-10°C下热处理1小时,然后在 室温下静置24±2小时,然后测量。
		容值	材质	V7D /VED.   12 E0/	测试温度	40±2℃
				X7R/X5R:±12.5%	测试湿度	90%RH to 95%RH
			容值	品质因子	测试时间	500±24小时
13	恒温恒湿(负载)	品质因子/	C≥30pF	350min	测试电压	额定电压(不超过630V)
13	High Temperature High Humidity	消散系数 (COG)	10pF < C < 30pF	275+5/2*C min	充电/放电电流	最大50mA
			<10pF	200+10*C min		
		品质因子/ 消散系数 (X7R/X5R/X6S)	≤ 16V: ≤ 7% 或 2 倍初始值 ≥ 25V: ≤ 5% 或 2 倍初始值 (取较大值)		电压调节 "在测试温度和电压下对电容器进行电压处理1小时后" ,在测量前 将电容器置于环境条件下24±2小时,使用此测量值作为初始值。	
		绝缘阻抗	500MΩ或R.C≥ 5s (以较小值为准)			
		外观	无缺陷或异常。		安装方法	将电容器焊接在测试基板上
		容值	材质	容值变化	预处理	热处理:在150+0/-10°C下热处理1小时,然 后在室温下静置24±2小时,然后测量。
				V7D (VED. : 4 E0/	测试温度	最高工作温度 ±3℃
				X7R/X5R:±15%	测试时间	1000±12小时
			容值	品质因子	测试电压 (life)	100% R.V.
	耐久测试	品质因子/	C≥30pF	350min	充电/放电电流	最大50mA
14	耐久测试 Life	消散系数 (C0G)	10pF < C < 30pF	275+5/2*C min		
			< 10pF	200+10*C min		
		品质因子/ 消散系数 (X7R/X5R/X6S)	- ^ CV CO/ - + C/立つかけ		电压调节 "在测试温度和电压下对电容器进行电压处理1小时后",在测量前 将电容器置于环境条件下24±2小时,使用此测量值作为初始值。	
		绝缘阻抗	X7R: ≥1GΩ或R.C≥10s X5R: ≥1GΩ或R.C≥ 50s (以较小值为准)			



# 产品包装


载带卷盘包装是目前最常见的包装方式,一个直径为180mm(7")的卷轴可包含1000~20000个电容,也可按照客户的要求进行卷盘包装

## 1. 包装数量

	尺寸 Size (mm)			编带规格		
规格	长度 L	宽度 W	厚度 T	包装数量	包材 (默认卷盘7inch)	
01005	0.40	0.20	0.20	20,000	纸带	
0201	0.60	0.30	0.30	15,000	纸带	
0402	1.00	0.50	0.50	10,000	纸带	
0603	1.60	0.80	0.80	4,000	纸带	
			0.60	4,000	纸带	
0805	2.00	00 1.25	0.85	4,000	纸带	
			1.25	2,000	纸带 塑胶带	
			0.85	4,000	纸带	
1206	3.20	1.60	1.25	2,000	塑胶带	
			1.60	2,000	塑胶带	
			1.25	3,000	塑胶带	
1210	2.20	2.50	1.60	2,000	塑胶带	
1210	3.20	3.20 2.50	2.00	1,000	塑胶带	
			2.50	1,000	塑胶带	




# 2. 纸带尺寸



	01005	0201	0402	0603	0805	1206
	(0402)	(0603)	(1005)	(1608)	(2012)	(3216)
P1	2.00	±0.05(1.0 ±0.	05)		4.00±0.10	
P0		4.00±0.10			4.00±0.10	
P2		2.00±0.05		2.00±0.05		
Α	0.25±0.02	±0.02  0.38±0.03  0.62±0.05  1.00±0.01	1.00±0.01	1.55±0.10	2.05±0.10	
В	0.46±0.02	0.68±0.03	1.12±0.05	1.90±0.10 2.30±0.10		3.60±0.10
W		8.00±0.30		8.00±0.30		
Е		1.75±0.10		1.75±0.10		
F	3.50±0.05			3.50±0.05		
D	φ1.50+0.10/-0.03			φ1.50+0.10/-0		
t	0.25±0.02	0.35±0.03	0.60±0.05		1.1 Below	




# 3. 塑料袋尺寸



	0603	0805	1206	1210
	(1608)	(2012)	(3216)	(3225)
P1	4±0.1	4±0.1	4±0.1	4±0.1
Р0	4±0.1	4±0.1	4±0.1	4±0.1
P2	2±0.05	2±0.05	2±0.05	2±0.05
А	1.2±0.2	1.45±0.2	1.9±0.2	2.8±0.2
В	2.0±0.2	2.3±0.2	3.5±0.2	3.6±0.2
W	8±0.3	8±0.2	8±0.2	8±0.2
E	1.75±0.1	1.75±0.1	1.75±0.1	1.75±0.1
F	3.5±0.05	3.5±0.05	3.5±0.05	3.5±0.05
D	1.5 (+0.1/-0.0)	1.5 (+0.1/-0.0)	1.5 (+0.1/-0.0)	1.5 (+0.1/-0.0)
T1	1.4 max	2.5 max.	2.5 max.	2.5 max.
T2	0.25±0.1	0.305±0.1	0.30±0.1	0.30±0.1



# 4. 圆盘尺寸



圆盘尺寸	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	G (mm)	T (mm)
7" Reel	Φ178±2.0	2.0±0.5	Ф13±1.0	Ф21±0.8	Φ50或更大	10±1.0	13±1.0




### 5. 包装方式和规格

一般情况下使用Φ180mm (7") 的料盘进行包装,每5盘封装为一盒,每12盒为一整箱。不足整盒的单独用一小盒包装。也可以按照客户的要求进行包装。

尺寸	载带	料盘尺寸	盘/盒	盒/箱
01005	纸带	7"	5	12
0201	纸带	7"	5	12
0402	纸带	7"	5	12
0603	纸带	7"	5	12
0805	纸带/塑料袋	7"	5	12
1206	纸带/塑料袋	7"	5	12
1210	塑料袋	7"	5	12

## 6. 卷装带使用说明

成品在使用时,上带(膜)以 300±10mm/min的速度,165°~180°的角度(如下图示),剥离强度在0.1N~0.7N(10g.f≤剥离力≤70g.f)。





# 应用限制

在使用我们的产品之前,请与我们联系以下所列的应用,特别要求高的可靠性,以防止可能直接对第三方的生命,身体或财产造成损害的缺陷。

①飞机设备 ②航空航天设备 ③海底设备 ④电厂控制设备 ⑤医疗设备 ⑥交通设备(车辆、火车、船舶等) ⑦交通信号设备 ⑧防灾/预防犯罪设备 ⑨数据处理设备 ⑩复杂度和/或可靠性要求与上述应用类似的应用。

# 运输与储存方法

#### 1. 运输:

包装的产品适应现代交通工具运输,在运输过程中要防止雨淋和酸碱腐蚀,不得重力抛掷和猛力挤压。

### 2. 储存:

确保产品可焊性良好的贮存期限为:自生产之日保存期为一年,产品使用之前请勿拆开编带(在包装好已交付的情况下),编带拆开后,产品应在三个月内使用。

储存温度: 0°C~35°C 储存相对湿度: < 70%

# 使用注意事项

多层片式瓷介电容器(MLCC)在超出本承认书或相关说明书中所述使用频率的恶劣工作环境,或外界机械力超压作用下,电容有可能会出现 短路、开路,或者有可能会冒烟、燃烧甚至爆炸,所以在使用的时候,首先应考虑按本承认书的有关说明来进行,如有不明之处,请联系我们技术部、品管部或生产部。



## 1. 焊接时焊料的用量

A.焊料过多这样会因电容端头压力过大而可能引起电容受损。



# 2.推荐焊料用量:

A.回流焊接的最佳焊料用量




## C.使用烙铁返修时的最佳焊料用量



## B.焊料太少固定力量不足,可能会引起电容芯片与线路接触不良。




## B.波峰焊接的最佳焊料用量





# 3.推荐焊接温度曲线图:


# 回流焊接



焊锡类型	Pb-Sn焊接	无铅焊接		
尖峰温度	230°C~250°C	240℃~260℃		
尖峰时间	3s ~ 10s	3s ~ 10s		



# 波峰焊接




焊锡类型	Pb-Sn焊接	无铅焊接		
尖峰温度	230°C~260°C	240°C~270°C		
尖峰时间	3s内	3s内		



## 手工焊接

手工焊接很容易因为电容局部受热不均而引起瓷体微裂或局部爆裂现象。因此,使用电烙铁手工焊接时应仔细操作,并对电烙铁的尖端的选择和尖端温度控制应多加小心.



预热	烙铁头温度	烙铁功率	烙铁头直径	焊接时间	锡膏量	注意事项
△≤130°C	≤350°C	≤20W	建议1mm	≤3s	≤1/2电容高度	烙铁头勿直接接触陶瓷本体